

## 写真集



図1 倒壊している家屋



図2 倒壊しているビル



図3 家屋に貼られた応急危険度判定結果



図4 隆起したマンホール



図5 焼き出しをしている地元の飲食店




図 6,7,8 火災で焼失した輪島朝市通り



図9 支援物資



図10 避難所での食事の用意の様子



図11 炊き出しの様子



図 12 避難所での様子